



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
- LIPARI -

Servizio Tecnica/Amministrativa/Operativa

SEZIONE TECNICA
TEL. - Fax 090/9880819
E-mail:uc lipari@mit.gov.it

Protocollo 01/03/ /TEC Allegati: 1

98055 - Lipari, li
P.d.c. C°3°CI Np DE FRANCIA Sandro Tel. 090.9880819

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

OGGETTO: Interdizione tratto di banchina Sottomonastero - Lipari.

Trasmissione Ordinanza N°05/2018, relativa alla interdizione del tratto di banchina in ambito portuale di Sottomonastero - Lipari per danni strutturali.-

VIA E-MAIL

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si trasmette, in allegato, copia dell'Ordinanza n°05/2018, emessa da questa Autorità Marittima in data 08 Febbraio 2018, relativa all'oggetto.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
LIPARI

(Via delle Capitanerie di Porto, snc)

☎090-9880819 - 📠090-9811320 uclipari@mit.gov.it PEC: cp-lipari@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 05/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- **VISTA:** il sopralluogo esperito da personale dell'ufficio Circondariale Marittimo di Lipari a seguito delle avverse condimeteo che hanno interessato il sorgitore di Sottomonastero - Lipari;
- **VISTA:** lo stralcio fotografico dei danni causati alla banchina, agli sfiati ed alle strutture, dalla mareggiata in data 06.02.2018;
- **VISTE:** le proprie Ordinanze n° 28/2014 del 26.05.2014 e n°35/2012 dell'11.07.2012;
- **RITENUTO NECESSARIO:** emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose;
- **VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- **VISTI:** gli atti e tutta la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO

Che a seguito della mareggiata in data 06/02/2018 l'intera piastra metallica posta in testa alla banchina, sul tratto di banchina adibito all'attracco delle navi trasporto rifiuti e gli sfiati su di essa collocati, risultano essere disconnessi e cedevoli per tanto, a decorrere dalle ore 08.00 del giorno 08.02.2018 e fino alla verifica ed al ripristino della funzionalità dell'area:

ORDINA

Art. 1- Divieti

Nell'area della banchina commerciale di Sottomonastero dell'isola di Lipari, meglio identificata nel punto "A" dell'allegata planimetria, per un distanza di 10 metri dal ciglio banchina testa e per la larghezza di 10 metri, è vietato:

- L'ormeggio di qualsiasi unità navale sia da diporto che ad uso professionale;
- l'accesso, la sosta, il transito di persone ed autoveicoli;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- qualunque attività a terra od a mare che presupponga la presenza di persone o cose ovvero che necessiti l'utilizzo del tratto di banchina in questione.

Art. 2 - Condotta delle unità navali e dei mezzi che utilizzano il tratto di banchina interdetto

- Tutte le unità della società di navigazione "GREEN FLEET", giusta art. 7 dell'Ordinanza n°28/2014, che svolgono il servizio di trasporto R.S.U., dovranno utilizzare il punto di approdo adiacente prestando la massima attenzione, durante le operazioni di sbarco e imbarco dei mezzi stradali, affinché non transitino sul tratto di banchina interdetto;
- Le operazioni di alaggio e varo, normalmente effettuate nell'area interdetta, potranno essere effettuate, giusta quanto previsto dall'Ordinanza 35/2012 dell'11.07.2012 e come da punto "B" sull'allegata planimetria, nel tratto di banchina compreso tra la seconda e la terza bitta, previo posizionamento di idonee piastre metalliche da collocare, a cura delle ditte esecutrici durante lo svolgimento delle predette operazioni, sotto i punti di appoggio e sollevamento delle gru;

Art. 3 – Interdizione dell'area a terra

E' onere del Comune provvedere ad apporre la relativa cartellonistica monitoria, i sistemi di indicazione luminosi diurni e notturni necessari e delimitare le aree di pericolo fino ai lavori di ripristino.

Art. 4 – Dergoghe


Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 1:

- i mezzi terrestri ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'esecuzione dei lavori;
- i mezzi terrestri ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Art.5 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli art.li 54, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172".

Lipari, lì 08.02.2018


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA


LEGENDA

- ① SENSO UNICO (Direzione obbligatoria)
- ② LIMITE DI ACCESSO
- ③ SOSTA CON CONDUCENTE (Solo carico e scarico bagagli)
- ④ SOSTA VEICOLI AUTORIZZATI
- ⑤ DIVIETO DI SOSTA E FERMATA
- ⑥ SEGNALE CASSIA DI IMBARCO
- ⑦ SOSTA RISERVATA BUS TURISMO
- ⑧ SOSTA RISERVATA HOTELS E B&B (Autorizzate)
- ⑨ FERMATA RISERVATA PORTATORI DI HANDICAP
- ⑩ SOSTA RISERVATA AMBULANZA 118
- ⑪ SOSTA RISERVATA SERVIZIO TAXI
- ⑫ SOSTA RISERVATA G.C. SERVIZIO TECNICO NAUTICI SERVIZIO POSTALE E TAXI
- ⑬ SOSTA MAX 15 MIN (Disco amira)
- ⑭ SRATIRE
- ⑮ PAUCILEGGIO CONSENTITO SOLO DAL 30/09 AL 30/04
- ⑯ PARCHEGGIO PER SOLI RESIDENTI
- ⑰ PARCHEGGIO MOTOCICLI

- A CHIUSURA PASSAGGIO
- B CHIUSURA PASSAGGIO
- C LINEA GIALLA (Limite zona interdetta)
- D RISERVATO ALAGGIO/VARO CON GRU (Ord. 35/2012)
- E Zona interdetta ex. Ord. 39/2010

II "A"
 TRATTO DI BANCHINA INTERDETTO

OPERAZIONI DI ALAGGIO
 II "B" E VARO



PLANIMETRIA AMBITO PORTUALE DI SOTTOMONASTERO

