



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ufficio Circondariale Marittimo**  
**- LIPARI -**

**Servizio Tecnica/Amministrativa/Operativa**

SEZIONE TECNICA  
TEL. - Fax 090/9880819  
E-mail: [uclipari@mit.gov.it](mailto:uclipari@mit.gov.it)

Protocollo 01/03/ /TEC Allegati: 1 (uno)

98055 - Lipari, li  
P.d.c. C°3°CI Np DE FRANCIA Sandro Tel. 090.9880819

**A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE**

**OGGETTO: Trasmissione ordinanza n. 45/2017 del 07.08.2017 - Lavori di ripristino pedane metalliche "banchina commerciale" del Porto Sottomonastero dell'Isola di Lipari e "molo scari" dell'Isola di Stromboli.-**

**VIA E-MAIL**

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si trasmette, in allegato, copia dell'Ordinanza n. 45/2017, emessa da questa Autorità Marittima in data 07 Agosto 2017, e relativa all'oggetto.-

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Margadonna', written over the printed name.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA  
SEZIONE TECNICA  
-LIPARI-

Elenco di distribuzione dell'Ordinanza N°45/2017

- CAPITANERIA DI PORTO  
98057 – MILAZZO –

- ALBO  
- SEGRETERIA COMANDO  
- SALA OPERATIVA

- SEDE –

- MARISICILIA

- COMUNE DI LIPARI  
urp@comunelipari.it –

- COMUNE DI SANTA MARINA SALINA

- COMUNE DI MALFA

- COMUNE DI LENI

- COMANDO STAZIONE CARABINIERI  
- 98055 – LIPARI –

- COMANDO STAZIONE CARABINIERI  
SANTA MARINA SALINA –

- COMANDO STAZIONE CARABINIERI - M/V CC 814  
stme416580@carabinieri.it –  
- 98055 – LIPARI –

- COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA  
me138.protocollo@gdf.it  
98055 – LIPARI –

- COMANDO VIGILI DEL FUOCO

98055 – LIPARI –

- STAMPA LOCALE  
- bartleone@tiscali.it  
- s.sarpi@libero.it



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –**  
**“Sezione tecnica”**  
**LIPARI**

**ORDINANZA N° 45/2017**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari**

**VISTA:** l'istanza s.n. datata 01.08.2017 ed assunta al prot. n. 10937 del 07.08.2017, pervenuta dalla dal cantiere nautico “PORTELLI Angelo”, intesa ad ottenere l'autorizzazione ai lavori di ripristino delle pedane metalliche della “banchina commerciale” del porto di Sottomonastero dell'Isola di Lipari e del “molo scari” dell'Isola di Stromboli.

**VISTA:** la nota s.n. della Società di Navigazione “SIREMAR Caronte & Tourist Isole Minori S.p.a” con la quale si affidano i lavori di ripristino delle pedane metalliche della “banchina commerciale” del porto di Sottomonastero dell'Isola di Lipari e del “molo scari” dell'Isola di Stromboli, al Cantiere Nautico PORTELLI Angelo.

**VISTE:** le proprie ordinanze n. 28/2014 del 26.05.2014 e 20/2017 del 17.05.2017;

**VISTE:** le note prot. nn. 213/A/2017 e 271/A/2017 datate 31.05.2017 e 14.07.2017 del Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Isole Eolie, con le quali si segnalavano i danni occorsi in presso la “banchina commerciale” dell'Isola di Lipari e il “Molo Scari” dell'Isola di Stromboli, a causa delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità navali appartenenti alla Società di Navigazione “SIREMAR Caronte & Tourist Isole Minori S.p.a”;

**VISTE:** le ns. note prot.01.03/7294, 8889, 9085, 9994, con le quali si segnalava alle civiche amministrazioni la problematica relativa ai danni occorsi in banchina presso gli approdi dell'Isola di Lipari e dell'Isola di Stromboli.

**VISTI:** Gli atti e tutta la documentazione in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

**TENUTO CONTO:** che a causa dei danni occorsi presso la “banchina commerciale” dell'Isola di Lipari e il “molo scari” dell'Isola di Stromboli, gli approdi in parola risultano in condizioni precarie di sicurezza.

**RITENUTO NECESSARIO:** dover garantire i massimi livelli di sicurezza all'interno degli ambiti portuali, per le operazioni di sbarco/imbarco di mezzi e passeggeri dalle navi di linea e la pubblica e privata incolumità per chiunque si trovi ad operare presso gli scali di Lipari e Stromboli;

**VISTI:** gli artt. 17, 30 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

**VISTI:** Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

**RENDE NOTO**

Che a far data dal 08.08.2017 fino a termine esigenze, la “banchina commerciale” dell'Isola di Lipari e il “molo Scari” dell'Isola di Stromboli saranno interessati dai lavori di ripristino delle pedane metalliche, a cura del Cantiere Nautico “PORTELLI Angelo”:

# ORDINA

## Art. 1- Divieti

Nelle aree interessate dai lavori in argomento e per un raggio di 50 metri dagli operatori impegnati nelle operazioni di ripristino è vietato:

- Accedere, transitare e sostare con qualunque veicolo privato o ad uso professionale;
- Navigare nello specchio acqueo antistante , con qualsiasi unità.

## Art. 2 - Condotta delle unità navali in prossimità dell'area d'interdizione

Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, dovranno procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza di persone e cose.

## Art. 3 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 1:

- le unità navali ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dei lavori;
- le unità navali adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

## Art. 5 - Prescrizioni per la Ditta

Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, citata in premessa, rilasciata dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.

## Art.6 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli art.li 54, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, *“Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172”*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio.

Lipari, li 07.08.2017

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA